


# 非常開放面格子トビデール望70のメンテナンス手順書




- ※ 全く動かない場合は、無理に動かさず必ず注油後操作してください。  
 ※ 注油後なじませるように何度か動かしてください。  
 ※ 油が溢れた時は拭き取ってください。




- 格子スライド**
- 格子の動きが悪く、スライドしづらい。
  - 開閉操作すると異常音が出る。
- 外部**上下棧スリット**に注油してください。


①上下棧、スリット（溝の部分）全体にシリコンスプレーで注油してください。




②レバーを操作してロックを解除した後に、格子を何度かスライドしてください。



- レバー**
- レバーを操作しても動きが悪い。
  - レバーが動かない。
- レバーを外して、注油してください。**
- ①レバー取付枠内側の開口部に、シリコンスプレーで注油してください。



②レバーを取り外し、開口部から内部の部品をスムーズに動くまで、ドライバー等を差し込んで上下に動かしてください。作業後元通りにレバーを取付けてください。



- ※下部ハンドルカバーとビスの紛失に注意してください。  
 ※作業時はレバーから手を離さないでください、レバーが戻り手を挟む恐れがあります。

《この作業をおこなっても改善されなかったり、部品等を紛失された方は弊社までご連絡ください。》